



GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

RUS279MR01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT Дата / Date: 20 июня 2024

Номер работы / Job Number: 33669054; 30020054 Тип работы / Job Type: Р, С Город / City: Москва

Наименование оборудования/System: 15T Optima MR360 Наименование медучреждения / Hospital name: Рамси Диагностика

Состояние оборудования на начало работы: исправно частично работоспособно неисправно
Состояние оборудования по завершению работ: исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue:
1. Требуется проведение планового технического обслуживания
2. Проверка реконструктора

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests:
1. Плановое техническое обслуживание проведено согласно сервисной документации
2. Реконструкция фор успешно прошла тесты и диагностики

Рекомендации, комментарии / Follow up:
1. Нужны уровни оксигенацией термоты в шахтине системы стойки. Нет шумов на роли. Рекомендуется долив оксигенацией термоты.
Карботка арсорбера гильзового компрессора более 3-х лет. Рекомендуется заменить арсорбера

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части / GE part #	Наименование запасной части / Part description	Серийный № / Serial #	Возвратная / Returned	Порядок возврата / Return method	Кол-во / Quantity	Серийный № снятой з/ч / Removed part Serial #
1					TK/TC Инж-р/FE		
2					TK/TC Инж-р/FE		
3					TK/TC Инж-р/FE		
4					TK/TC Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time
20.06.2024	Магнет	11:00	16:00	4	2

От медицинского учреждения / For Hospital
Работа / запасные части приняты / Accepted by
Должность / Title: от. мур. сестра
Ф.И.О. / Name: Бондарь Е.В.
Подпись / Signature: [Signature]

От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare
Работы выполнены / запасные части установлены / Serviced by / parts installed
Должность / Title: инженер
Ф.И.О. / Name: Технический
Подпись / Signature: [Signature]





GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

R U 8 2 7 9 M R 0 1

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ

SERVICE REPORT

Дата
Date

24.04.2024

Номер работы / Job Number D8242054	Тип работы / Job Type С	Город / City Москва
Наименование оборудования/System MR360 OPTIMA		Наименование медучреждения / Hospital name РЭМКИ ДИАГНОСТИКА
Состояние оборудования на начало работы <input type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input checked="" type="checkbox"/> неисправно		Состояние оборудования по завершению работ <input checked="" type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue

Ошибка протечки охлаждающей жидкости.

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests

*Защелки разъем блока камератора
охлаждения и разъем шланга БП градиентов.*

Рекомендации, комментарии / Follow up

*Исмуляция разрешена
Требуется заменить винт рошера в LРСА.*

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC Инж-р/FE		
2					TK/TC Инж-р/FE		
3					TK/TC Инж-р/FE		
4					TK/TC Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности /Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time
24.04.24		9.00	14.00	5	2

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты
Accepted by

Должность / Title: *от старшего*
Ф.И.О / Name: *Федорова Ч.В.*

Подпись / Signature



От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Served by / parts installed

Должность / Title: *инженер*
Ф.И.О / Name: *Павлов*

Подпись / Signature





GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

RU8249AR01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ	SERVICE REPORT	Дата Date	19.04.24
------------------------	-----------------------	--------------	----------

Номер работы / Job Number	Тип работы / Job Type	Город / City
D8021054	С	Москва

Наименование оборудования/System	Наименование медучреждения / Hospital name
Optima 360	Росгос

Состояние оборудования на начало работы	Состояние оборудования по завершению работ
<input type="checkbox"/> исправно <input checked="" type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно	<input type="checkbox"/> исправно <input checked="" type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue

Не сканирует с ошибкой по Multicoil bias fault
Short circuit

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests

Проведена диагностика головной катушки

Рекомендации, комментарии / Follow up

Рекомендуется замена головной катушки с кабелем

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC	Инж-р/FE	
2					TK/TC	Инж-р/FE	
3					TK/TC	Инж-р/FE	
4					TK/TC	Инж-р/FE	

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time
19.04.24	Катушка	9:30	13:00		

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты
Accepted by

Должность / Title: *С.С. Давыдов*

Ф.И.О / Name: *Давыдов С.С.*

Подпись / Signature: *[Signature]*

От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Served by / parts installed

Должность / Title: *инженер*

Ф.И.О / Name: *Ковалев А.О.*

Подпись / Signature: *[Signature]*



Идентификационный №
System ID

RU827SMR01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ	SERVICE REPORT	Дата Date	18.04.2024
------------------------	-----------------------	--------------	------------

Номер работы / Job Number	Тип работы / Job Type	Город / City
D8021054	C	Москва

Наименование оборудования/System	Наименование медучреждения / Hospital name
Optima MR360	Ремес

Состояние оборудования на начало работы	Состояние оборудования по завершению работ
<input type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input checked="" type="checkbox"/> неисправно	<input type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input checked="" type="checkbox"/> неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue

Система не скампдет, ошибка z1 Gain Cal

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests

Проведена диагностика RRx и Mega Switch

Рекомендации, комментарии / Follow up

Рекомендуется замена Mega Switch

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC Инж-р/FE		
2					TK/TC Инж-р/FE		
3					TK/TC Инж-р/FE		
4					TK/TC Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time
18.04.24	МРТ	9:30	11:00		

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты
Accepted by

Должность / Title: С.И. Мещеряков

Ф.И.О / Name: Велицкий С.В.

Подпись / Signature: [Signature]

От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Served by / parts installed

Должность / Title: инженер

Ф.И.О / Name: Космаров

Подпись / Signature: [Signature]



GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

RU 82 79 MR 01

AWOT

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ

SERVICE REPORT

Дата
Date

15.03.2024

Номер работы / Job Number

Тип работы / Job Type

Город / City

C4092054, D4946054, D3449054 P, C, P

Москва

Наименование оборудования/System

Наименование медучреждения / Hospital name

MR360, AW4.6

Пол Рэмси

Состояние оборудования на начало работы

исправно частично работоспособно неисправно

Состояние оборудования по завершению работ

исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests

Выполнено плановое обслуживание МРТ D (4/4)
 Проверена катушка Vivotrait, соответствует спецификации.
 В конце 2024 года надо заменить бакордер.
 Сделать тесты градиентов, в норме.
 Выполнен ТО на радочной станции.
 Замена батареи BIOS.
 Пароль администратора не найден, требуется LFC.

Рекомендации, комментарии / Follow up

Эксплуатация разрешена.

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC	Инж-р/FE	
2					TK/TC	Инж-р/FE	
3					TK/TC	Инж-р/FE	
4					TK/TC	Инж-р/FE	

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time
15.03.24		10.00	14.00	4	2

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты
Accepted by

Должность / Title:

Ф.И.О / Name:

Подпись / Signature



От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Serviced by / parts installed

Должность / Title:

Ф.И.О / Name:

Подпись / Signature





Идентификационный № System ID **RU8279CT01**

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT Дата / Date **16.02.2024**

Номер работы / Job Number: **D5250054** Тип работы / Job Type: **с** Город / City: **Москва**

Наименование оборудования/System: **Optima CT660** Наименование медучреждения / Hospital name: **РАМСН**

Состояние оборудования на начало работы: исправно частично работоспособно неисправно Состояние оборудования по завершению работ: исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue: **Консоль не реагирует на выполнение рекомендаций**

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests: **Диагностика - ошибки работы реконструктора с исследованием №17320 по причине отсутствия сырых данных. Выполнены тесты системы сбора и передачи сырых данных - ошибок нет. Очищена очередь реконструктора и отформатированы массивы сырых данных. Тестовые исследования выполнены успешно, ошибок реконструктора не зафиксировано.**

Рекомендации, комментарии / Follow up: **Рекомендуется обновление консоли оператора.**

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC Инж-р/FE		
2					TK/TC Инж-р/FE		
3					TK/TC Инж-р/FE		
4					TK/TC Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time
16.02.24					

От медицинского учреждения / For Hospital
 Работа / запасные части приняты Accepted by: **С.И. Смирнов**
 Должность / Title: **С.И. Смирнов**
 Ф.И.О / Name: **Смирнов С.И.**
 Подпись / Signature: **Смирнов С.И.**



От ООО «Джии Хэлскеа» / For GE Healthcare
 Работы выполнены / запасные части установлены Served by / parts installed
 Должность / Title: **Суханов А.**
 Ф.И.О / Name: **Суханов А.**
 Подпись / Signature: **Суханов А.**





Идентификационный № System ID **RU 8279CF01**

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT Дата / Date **07.03.2024**

Номер работы / Job Number **D7157054** Тип работы / Job Type **C** Город / City **Москва**

Наименование оборудования/System **Ортыма 660** Наименование медучреждения / Hospital name **РЗМС**

Состояние оборудования на начало работы: исправно частично работоспособно неисправно
 Состояние оборудования по завершению работ: исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue
Повтор проблемы: "Не проходит реконструкция исследователя"

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests
**Выполнены работы дисков реид массива в положении 5шт, диски были предоставлены пользователем. Выполнены процедуры форматирования массива сразу дисков.
 Функционирование себя удовлетворительно, ошибок реконструкции не наблюдается.**

Рекомендации, комментарии / Follow up

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части / GE part #	Наименование запасной части / Part description	Серийный № / Serial #	Возвратная / Returned	Порядок возврата / Return method	Кол-во / Quantity	Серийный № снятой з/ч / Removed part Serial #
1					ТК/ТС Инж-р/FE		
2					ТК/ТС Инж-р/FE		
3					ТК/ТС Инж-р/FE		
4					ТК/ТС Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital
 Работа / запасные части приняты / Accepted by
 Должность / Title: **старший инж. сервис**
 Ф.И.О / Name: **Венгеров И.В.**
 Подпись / Signature: *[Signature]*

От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare
 Работы выполнены / запасные части установлены / Serviced by / parts installed
 Должность / Title: **инж. С.И.**
 Ф.И.О / Name: **Кузнецов С.И.**
 Подпись / Signature: *[Signature]*





GE Healthcare

Идентификационный № System ID

RU8279CT01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT Дата / Date: 07.03.2024

Номер работы / Job Number: 03450054 Тип работы / Job Type: Р Город / City: Москва

Наименование оборудования/System: Офиса 660 Наименование медучреждения / Hospital name: РЗМСИ

Состояние оборудования на начало работы: исправно частично работоспособно неисправно
 Состояние оборудования по завершению работ: исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue: Маловое Р0

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests

Включили маловое Р0 с экрана аппарата фиксированной дозиметрической установкой. Обнаружили трещины ремней сцепления привода дуги стола.

Ремни стола заменены успешно.

Рекомендации, комментарии / Follow up

Рекомендуется заменить сцепление привода дуги стола.

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					ТК/ТС Инж-р/FE		
2					ТК/ТС Инж-р/FE		
3					ТК/ТС Инж-р/FE		
4					ТК/ТС Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital
 Работа / запасные части приняты / Accepted by: С.И. Мухоморова
 Должность / Title: Инженер
 Ф.И.О / Name: Вейцман И.В.
 Подпись / Signature: [Подпись]



От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare
 Работы выполнены / запасные части установлены / Serviced by / parts installed: И.И. Сидоров
 Должность / Title: инж. СГЕ
 Ф.И.О / Name: Мухоморов И.С.
 Подпись / Signature: [Подпись]





GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

RU 8299CT01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ

SERVICE REPORT

Дата
Date

18.04.2024

Номер работы / Job Number

D8018054

Тип работы / Job Type

С

Город / City

Москва

Наименование оборудования/System

Optima CT660

Наименование медучреждения / Hospital name

Рэнси диагностика

Состояние оборудования на начало работы

исправно частично работоспособно неисправно

Состояние оборудования по завершению работ

исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue

Синдром реконструкция

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests

Передоригированы массивы ступиц датчика, Загружены параметры калибровки, Проанализирован Console VAI log. Необходимо замена двух основных шестих диелов с последующей переустановкой программного обеспечения.
На шестих диагностики сбоев в сканировании и реконструкции не выявлено.

Рекомендации, комментарии / Follow up

Эксплуатация разрешена.

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC Инж-р/FE		
2					TK/TC Инж-р/FE		
3					TK/TC Инж-р/FE		
4					TK/TC Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты
Accepted by

Должность / Title:

Ф.И.О / Name:

Подпись / Signature

С.И. Шереметьев
Врач
Ф.И.О. Шереметьев С.И.
80450401
Санкт-Петербург

От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Serviced by / parts installed

Должность / Title:

Ф.И.О / Name:

Подпись / Signature

М.В. Сидорова
Инженер
Ф.И.О. Сидорова М.В.
80450401
Санкт-Петербург



Идентификационный №
System ID

RU 8279 CT 01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT

Дата / Date: 03 мая 2024

Номер работы / Job Number: D8282054
Тип работы / Job Type: С
Город / City: Москва

Наименование оборудования/System: Optima 660
Наименование медучреждения / Hospital name: РЭМСИ

Состояние оборудования на начало работы: исправно частично работоспособно неисправно
Состояние оборудования по завершению работ: исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue:
Нестабильная работа консоли оператора. Замена жестких дисков sda и sdb (предоставлена пользователем) в консоли оператора.

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests:
Выполнена замена жестких дисков sda и sdb, переустановлено программное обеспечение. Система в рабочем состоянии. Пробное сканирование выполнено успешно.

Рекомендации, комментарии / Follow up: Ссылка к эксплуатации.
Исполнитель не несет ответственности за качество компонентов системы предоставленных пользователем

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части / GE part #	Наименование запасной части / Part description	Серийный № / Serial #	Возвратная / Returned	Порядок возврата / Return method	Кол-во / Quantity	Серийный № снятой з/ч / Removed part Serial #
1	ST300MM0040	Seagate SAS HDD	-	-	TK/TC Инж-р/FE	2	
2					TK/TC Инж-р/FE		
3					TK/TC Инж-р/FE		
4					TK/TC Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты / Accepted by: [Signature]
Должность / Title: [Signature]
Ф.И.О. / Name: [Signature]
Подпись / Signature: [Signature]



От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены / Serviced by / parts installed: [Signature]
Должность / Title: [Signature]
Ф.И.О. / Name: [Signature]
Подпись / Signature: [Signature]





GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

Ru 8279CT01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT Дата / Date: 17.05.2024

Номер работы / Job Number: D8565054 Тип работы / Job Type: С Город / City: Москва

Наименование оборудования/System: Optima CT880 Наименование медучреждения / Hospital name: ООО "ДЭМСИ Диагностика РЦСЧ"

Состояние оборудования на начало работы: исправно частично работоспособно неисправно
 Состояние оборудования по завершению работ: исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue:
 После смазирования шкива не отображаются снимки

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests:
 Проверили и проанализировали лог файла: ошибки отсутствуют. Во время осмотра комсом оператора обнаружена видеочастота реконструктора не соответствующая сервисной документации (пользователи ранее установили ее самостоятельно). В комсом оператора установлен ранее снятый пользователем видеочастота реконструктора. Тестовое исследование прошло успешно. При повторной ошибке рекомендуйте заметить видеочастоту реконструктора P/N: 533 0953-8

Рекомендации, комментарии / Follow up

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC Инж-р/FE		
2					TK/TC Инж-р/FE		
3					TK/TC Инж-р/FE		
4					TK/TC Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты / Accepted by:
 Должность / Title:
 Ф.И.О. / Name:
 Подпись / Signature:



От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены / Serviced by / parts installed:
 Должность / Title:
 Ф.И.О. / Name:
 Подпись / Signature:





GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

RU 8279 CT 01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ	SERVICE REPORT	Дата Date	21 июня 2024
------------------------	-----------------------	--------------	--------------

Номер работы / Job Number D3451054	Тип работы / Job Type P	Город / City Москва
Наименование оборудования/System Optima 660	Наименование медучреждения / Hospital name РЭМСИ	

Состояние оборудования на начало работы <input checked="" type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно	Состояние оборудования по завершению работ <input checked="" type="checkbox"/> исправно <input type="checkbox"/> частично работоспособно <input type="checkbox"/> неисправно
--	---

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue
Плохое FO

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests
Выполнено плохое техническое обслуживание компьютерного томографа согласно документации производителя

Рекомендации, комментарии / Follow up
Воден и Жидкостный.

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1	5270886-2	Signal Brush	-	-	TK/TC Инж-р/FE	5	
2	5350738-2	Signal Brush Type 1	-	-	TK/TC Инж-р/FE	1	
3	5271812-2	Power Brush	-	-	TK/TC Инж-р/FE	4	
4					TK/TC Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital
 Работа / запасные части приняты
 Accepted by
 Должность / Title: *Специалист*
 Ф.И.О / Name: *Ворожова О. В.*
 Подпись / Signature: *[Signature]*



От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare
 Работы выполнены / запасные части установлены
 Serviced by / parts installed
 Должность / Title: *Инженер*
 Ф.И.О / Name: *Тарасов Р. К.*
 Подпись / Signature: *[Signature]*





Идентификационный №
System ID

RU 8279 CF 01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT Дата / Date: 21 июня 2024

Номер работы / Job Number: D3686054 Тип работы / Job Type: С Город / City: Москва

Наименование оборудования/System: Арт. № 660 Наименование медучреждения / Hospital name: РЭМСУ

Состояние оборудования на начало работы: исправно частично работоспособно неисправно
 Состояние оборудования по завершению работ: исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue:
 Снижение качества изображения.

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests:
 Выполнили полную калибровку по фантому.
 Проверка качества изображения выполнена успешно.

Рекомендации, комментарии / Follow up: Проверка изображения.

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					TK/TC Инж-р/FE		
2					TK/TC Инж-р/FE		
3					TK/TC Инж-р/FE		
4					TK/TC Инж-р/FE		

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты
Accepted by: С. В. Сидорова
 Должность / Title: Инженер
 Ф.И.О / Name: Сидорова С. В.
 Подпись / Signature: [Подпись]



От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены
Served by / parts installed
 Должность / Title: Инженер
 Ф.И.О / Name: Томарский Р. К.
 Подпись / Signature: [Подпись]





GE Healthcare

Идентификационный №
System ID

RU 8279CT01

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ SERVICE REPORT Дата / Date: 02 июля 2024

Номер работы / Job Number: D9828054 Тип работы / Job Type: С Город / City: Москва

Наименование оборудования/System: Artima 660 Наименование медучреждения / Hospital name: РЭМЦ

Состояние оборудования на начало работы: исправно частично работоспособно неисправно
Состояние оборудования по завершению работ: исправно частично работоспособно неисправно

Описание неисправности / Diagnosis, Problem, Customer Issue:
Отсутствует синхронизация с ЖЕ монитором (нет кардиграфика на консоли оператора)

Проведенная работа и результаты / Action, Corrections, Tests:
Ошибка при переподключении монитора к левой интерфейсной панели консоли. После переподключения синхронизация восстановилась. Функциональные тесты выполнены по внутренним сигналам монитора и с пациентом.

Рекомендации, комментарии / Follow up: Тесты и синхронизация.

Использованные запасные части / Used Spare parts

#	Номер запасной части GE part #	Наименование запасной части Part description	Серийный № Serial #	Возвратная Returned	Порядок возврата Return method	Кол-во Quantity	Серийный № снятой з/ч Removed part Serial #
1					ТК/ТС	Инж-р/FE	
2					ТК/ТС	Инж-р/FE	
3					ТК/ТС	Инж-р/FE	
4					ТК/ТС	Инж-р/FE	

Рентгеновская трубка / Removed - Installed Tube

Каталожный № / GE Part #	Наименование / Part description	Серийный № / Serial #	Housing Serial #	Failure Code
				Новая / New

Оборудование и инструменты (средства защиты, лебедки, платформы, лестницы и пр), применяемые в работе, прошли проверку перед использованием на предмет исправности / Equipment and tools used for job (protective equipment, hoists, platforms, ladders, etc.) had passed pre-use EHS inspection.

Время работы / Working Time

Дата / Date	Функциональный блок / Equipment function	С / From	По / To	Время работы / Labor hours	Время в пути / Travel time

От медицинского учреждения / For Hospital

Работа / запасные части приняты / Accepted by: _____
Должность / Title: _____
Ф.И.О / Name: _____
Подпись / Signature: _____



От ООО «ДжиИ Хэлскеа» / For GE Healthcare

Работы выполнены / запасные части установлены / Serviced by / parts installed: _____
Должность / Title: _____
Ф.И.О / Name: _____
Подпись / Signature: _____

